

Skąd podtopienia w części Parku Zdrojowego?

Od początku lutego, po roztopach i intensywnych opadach deszczu, także tych z wcześniejszych miesięcy, podniósł się poziom wody w rzekach w Polsce. Wiele hektarów ziemi znalazło się pod wodą na terenie całego kraju. Zalania dotknęły także Świnoujście.

W drugiej połowie 2023 roku ilość opadów wyniosła prawie 390 l/m.kw. Dla porównania, w tym samym okresie 2022 roku było to 180 l/m.kw.



Zdjęcie: Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW dla Polski z połowy lutego 2024 r.

Od końca stycznia 2024 roku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje komunikaty i alerty z ostrzeżeniami obowiązującymi na terenie większości województw, w tym zachodniopomorskiego w strefie nadmorskiej, w której leży także Świnoujście.

Dodatkowo wysoki stan wód gruntowych w Świnoujściu w minionych kilku tygodniach spowodowany był długotrwałymi opadami deszczu oraz spiętrzeniem wód morskich w basenie portowym i Zalewie Szczecińskim na skutek północnych wiatrów.

To wszystko sprawiło, że warstwy wód gruntowych nasyciły się i nie były już w stanie szybko wchłonąć następnych fal opadów. Tym samym nadmiar wody pozostał na powierzchni obszarów o niższych rzędnych terenu.



Na zdjęciu: wystarczyło kilka dni ze słońcem i brak opadów deszczu, aby woda w parku zaczęła schodzić.

Dotknęło to m.in. fragment naszego Parku Zdrojowego. W mediach zaczęły pojawiać się wpisy wykorzystujące sytuację w trwającej właśnie kampanii wyborczej do samorządu. Dziwi to tym bardziej, że zarzuty, iż podtopienia są efektem niedbalstwa obecnych władz miasta, kierowane były m.in. ze strony obecnych radnych, których zadaniem jest przecież rzetelne informowanie mieszkańców/wyborców nie tylko o tej zaistniałej sytuacji, ale także wszystkich innych dotyczących samorządu i terenów należących do miasta.



Na zdjęciu: wystarczyło kilka dni ze słońcem i brak opadów, aby woda zaczęła schodzić.

To jaka jest prawda?

W trakcie rewitalizacji parku melioracje na większości jego obszaru zostały wykonane. Pozostał jedynie niewielki obszar parku między ulicami Krzywoustego i Chrobrego, gdzie wstrzymano się z budową melioracji z powodów technicznych (pojawiały się rozbieżne opinie o konieczności ich realizacji z uwagi na fakt, iż wiele lat nie występowały tam podtopienia, przeciwnie były lata nadmiernej suszy). Drugim powodem był brak dofinansowania dla wykonania całego systemu melioracji. Mimo to zrealizowana została część robót, tzn. wykonano przepusty i przyczółki pod nowymi alejkami. Wykonane fragmenty melioracji umożliwią w dalszym kolejności budowę rowów melioracyjnych bez niszczenia wykonanych już elementów zagospodarowania terenu.

Po uzyskaniu dofinansowania budowa melioracji zostanie dokończona i na pewno będzie miało to wpływ na poprawę sytuacji.

Trzeba jednak pamiętać, że w sytuacjach ekstremalnych, przy nałożeniu się kilku zjawisk klimatycznych np.: cofki, dużych, ponadnormatywnych opadów deszczu, czy fali powodziowej, żadne urządzenia wodne – melioracyjne nie zabezpieczą parku czy też innych terenów miasta przed częściowymi podtopieniami.

BIK / WIZ UM Świnoujście